

## **5. NETTEZZA URBANA**

## NETTEZZA URBANA

Setteville – Setteville Nord e Marco Simone condividono alcuni mali, tra questi il più evidente è la sporcizia che letteralmente “invade” le due Circoscrizioni di Guidonia.

Le cause di questo stato indecoroso sono molteplici: si è creato un circolo “vizioso” tra la mancanza di manutenzione ordinaria e la mentalità di una parte della popolazione, molto più attenta alla cura del luogo privato che del luogo pubblico.

Piuttosto che focalizzare l’attenzione sulle responsabilità è però forse più opportuno concentrare le forze sulla soluzione del problema: è necessaria una Amministrazione attenta e vigile, in grado di attivare un circolo “virtuoso” con la parte (maggioritaria) della popolazione disposta ad accettare e diffondere la mentalità della cura del luogo pubblico.

Allo scopo di documentare la gravità della situazione attuale e di conseguenza l’urgenza di provvedimenti da parte dell’Amministrazione, presentiamo alcune emergenze del territorio.

### QUALITA’ DELLA RACCOLTA RIFIUTI

Alcune delle fotografie che seguono sono state scattate con i vecchi cassonetti ma tale aspetto non è cambiato con la sostituzione dei vecchi cassonetti con contenitori di maggiore capienza (i nuovi hanno un capienza maggiore dei precedenti di circa il 40%). La tanto decantata, con manifesti ed avvisi, modernizzazione del sistema di raccolta con la “laterizzazione” (sistema di sollevamento automatico dei contenitori, lateralmente al camion di raccolta, eseguita dal solo autista con sistemi automatici e di visione laterale tipo televisivo) ha portato ai seguenti problemi:

- riduzione dei punti di raccolta delle strade più strette per impossibilità di passaggio e/o operabilità del nuovo mezzo di raccolta, più grande dei vecchi;
- scelta dei punti di raccolta dei nuovi cassonetti effettuata “**motu proprio**” dalla Ditta interessata, senza ascoltare o richiedere nessun parere ne dei Presidenti, ne dei Consiglieri delle due Circoscrizioni interessate, ma effettuata solamente per favorire la Ditta e per semplificarsi il lavoro. Quale esempio eclatante, ma non unico, nella foto adiacente si mostrano due secchioni posizionati dalla Ditta sullo svincolo che immette dalla Via Tiburtina in Largo Carducci;
- riduzione del numero totale dei contenitori di raccolta tale da risultare, anche se di volume superiore, in numero insufficiente rispetto al numero di abitanti.



**Foto n. 32** –Secchioni sullo svincolo.

Ovviamente il fatto di avere i cassonetti strapieni costringe anche i più volenterosi ad accumulare rifiuti nelle vicinanze, un effetto “discarica” che contribuisce a diffondere l’idea che si possa sporcare impunemente, dal momento che l’amministrazione pubblica non si cura di misurare la qualità del servizio.

I sacchetti di rifiuti, abbandonati fuori dai contenitori, non vengono rimossi dall’operatore del nuovo tipo di mezzo che opera solo sui cassonetti. Periodicamente la Circoscrizione deve, pertanto, richiedere la rimozione manuale di tale eccedenze.

Altra problematica legata ai “nuovi” contenitori è che non sono nuovi, come dichiarato sui manifesti, ma materiale rigenerato e riciclato dalla Regione nei Comuni della Regione mentre nel Comune di Roma è iniziata la distribuzione dei nuovi contenitori con bocche di lupo, per il conferimento dei sacchetti, che non richiedono l’apertura del coperchio ne a mano ne con il piede.

Molti dei “nuovi” contenitori, anche spingendo a fondo il pedale che ne provoca l’apertura, hanno il sollevamento del coperchio inferiore ai 20/25 cm, spazio che risulta insufficiente per l’inserimento dei rifiuti. Per sopperire a tale problema spesso i cittadini bloccano l’apertura dei contenitori con tavolette o scatole di cartone, cosa “gravissima e passibile di sanzioni” di cui il cittadino non è a conoscenza. Nella foto si può vedere tali sistemi usati sui contenitori posizionati in Via Leopardi.



**Foto n. 33**




Nella nuova immagine si possono vedere tre contenitori che, intralciando lo svolgimento del mercato rionale, sono stati spostati su di un terreno adiacente, proprietà privata non recintata, posto all’incrocio tra Viale Todini e Via Manzoni.

Tali contenitori non possono essere utilizzati dai cittadini, ne in caso di utilizzo, svuotati dalla Ditta in quanto irraggiungibili dal mezzo di raccolta.

**Foto n. 34** Incrocio vie Todini/Manzoni

Se il discorso fatto vale per Setteville, la situazione a Setteville Nord e Marco Simone, se possibile, è ancora più grave. E’ sufficiente riportare di fianco l’immagine dell’ingresso del Golf Club Marco Simone, luogo di prestigio non solo di Guidonia ma conosciuto a livello internazionale: bel biglietto da visita, vi invito ad immaginare l’aspetto delle Vie più interne della frazione.

**Foto n. 35** – Golf Club Marco Simone.



## **STATO DEI CASSONETTI E DELLE CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Lo stato dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti è allarmante: sono materiale riciclato, come già detto, che presenta soprattutto problemi legati alla carenza di pulizia periodica e che emana “effluvi” di particolare delicatezza.

Sono davvero un’immagine involontaria dello stato di abbandono delle frazioni.

Le campane per la raccolta differenziata presentano invece uno stato di indecenza senza limiti: “buchi”, “rottture” e “rattoppi” effettuati con lamiere di tipo vario e non riverniciati con il colore originario, ma lasciati “al naturale”.

## **PULIZIA DELLE STRADE**

La pulizia delle strade con mezzi manuali da molti anni non è stata effettuata: il Comune lamenta carenza di operatori ecologici e, nelle attuali condizioni, dichiara di non poter assumere nuovo personale. La pulizia con mezzi meccanici, spazzatrici, viene effettuata solo due volte alla settimana da metà dell’ultimo anno ma, strano ma vero, solo su alcune (poche) vie principali di Setteville. Ma le altre strade non fanno parte del Comune di Guidonia? E i Cittadini che ci abitano non avranno pagato le relative tasse, quindi non possono pretendere assolutamente nulla?



**Foto n. 36** – Piazza Trilussa

## **CONCLUSIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE E DELLA NETTEZZA URBANA**

Nelle foto successive riportiamo la sintesi di tutti i problemi inerenti l’ambiente per ciò che riguarda la nettezza urbana, nel seguente elenco:

- carenza di cassonetti in funzione del numero di abitanti;
- carenza di campane per la raccolta differenziata;
- dislocazione di cassonetti e campane in modo non congruo e non in spazi adibiti alla raccolta;
- fatiscenza delle attuali campane;
- la Ditta che provvede alla raccolta dei rifiuti non pulisce mai l’area dei cassonetti (esempio in queste foto ed altre);
- il lavaggio dei cassonetti viene effettuato raramente (forse potremmo parlare di anni) con conseguente presenza di cattivo odore e mancanza d’igiene.



**Foto n. 37** – Piazza Trilussa, angolo Via Leopardi.



**Foto n. 38** – Via Leopardi angolo Piazza Trilussa.